



N° C35616190

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS À L'USAG

NATURE DU CONTRÔLE

Visite technique périodique

DATE DU CONTRÔLE

06/03/2018

N° DU PROCÈS-VERBAL

18116210

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S076C146

RAISON SOCIALE : SARL A.C.L.

ADRESSE : ZI ROCADE DE DIEPPE
RD 154E
76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES
Tél : 02.35.84.44.36

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LEBON EMMANUEL

N° D'AGRÈMENT : 076C0469

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation 8866 NP 76 (F) Date d'immatriculation 06/02/1989 Date de 1^{ère} mise en circulation 06/02/1989

Genre VP Marque RENAULT Type 112800

N° dans la série du type VF111280001282048 Énergie ES

Kilométrage inscrit au compteur 060411 Désignation commerciale R4

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE : COMMUNE DE ROUXMESNIL BOUTEILLES

ADRESSE : RUE DU CHAMP DE COURSES
76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE AU PLUS TARD LE
06/03/2020.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Procès-verbal - Page 1 Sur 1

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel : C08.02

1 - Défaux à corriger avec contre-visite : 0 (zéro)

2 - Défaux à corriger sans contre-visite : 8

- 1.1.1.1.2. FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
- 1.4.3.1.2. TAMBOUR DE FREIN : Présence de corps gras ARG
- 4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G, D
- 6.1.5.1.2. PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV, AR : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure AVG, ARD, AVD, ARG
- 6.1.7.1.2. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple
- 7.2.1.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE : Mauvaise fixation
- 8.1.2.2.1. BOITE : Défaut d'étanchéité
- 8.1.4.3.1. TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS) : Soufflet défectueux AVD

Ce procès-verbal contient 1 page

as
AUTOSÉCURITÉ

Duplicate

MESURES

	AVANT	ARRIERE
Forces verticales (daN)	432	325
Frein de service		
Force (daN)	G : 141 D : 145	G : 82 D : 61
Déséquilibre (%)	3	26
Force (daN)	G : 141 D : 145	G : 82 D : 61
Efficacité (%)	56	
Efficacité frein stationnement (%)	22	
Efficacité frein de secours (%)	---	
Suspension		
Déséquilibre (%)	16	4
Ripage (m/km)	+0.8	
Feux de croisement (%)	G : -2.9 D : -3.3	h : < 0,8 m
Feux antibrouillard (%)	G : --- D : ---	
Pollution - Teneur en CO :	3.25 %	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO